



## INFORMACIÓN AL USUARIO

¿Tiene la instalación deportiva instalada, en lugar preferente y perfectamente visible de la instalación, información referente a:

1. La enumeración de los riesgos que pueden derivarse del uso incorrecto de la instalación y del equipamiento deportivo?
2. El procedimiento de denuncia de las deficiencias que se se observen en la instalación y en los equipamientos, así como de los accidentes que se produzcan en la instalación?

<input checked="" type="radio"/>	SI
<input type="radio"/>	NO
<input checked="" type="radio"/>	SI
<input type="radio"/>	NO

## OBSERVACIONES EN CUANTO A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN

La revisión de estos espacios se realiza con la presencia del encargado de la Brigada (Jaquín) y los aspectos observados se recogen y trasladan en un informe íntero, son los siguientes:

- ① Necesidad de renovar y arreglar tanto la estructura metálica como los tableros de madera de la pista de Skate
- ② Varas maderas de la valla perimetral de la pista de Agrospace están rotas o rajadas y el borde metálico en una de las esquinas sin sujetar
- ③ se recomienda instalar césped artificial a la pista de Agrospace, y cambiar las redes de porterías.
- ④ Rehabilitar las pistas de pederca, limpiando de hierbas y arbustos.

..... Corella ..... a 17 de Enero ..... de 2020 .....

EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

EL RESPONSABLE /GESTOR DE LA  
INSTALACIÓN

(firma)

D./Dña: ADRIAN TRUNCADO FERNANDEZ

DNI:

Cargo: TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL



(firma)

D./Dña:

DNI:

Cargo: