



## INFORMACIÓN AL USUARIO

¿Tiene la instalación deportiva instalada, en lugar preferente y perfectamente visible de la instalación, información referente a:

1. La enumeración de los riesgos que pueden derivarse del uso incorrecto de la instalación y del equipamiento deportivo?

SI

NO

2. El procedimiento de denuncia de las deficiencias que se observen en la instalación y en los equipamientos, así como de los accidentes que se produzcan en la instalación?

SI

NO

## OBSERVACIONES EN CUANTO A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN

La revisión de este espacio deportivo se realizó en presencia del jefe de la brigada municipal Javier Sesma y el conserje de la instalación Manuel. Las deficiencias detectadas son:

- ① Se observa, que el acabado entre el púdel y el campo de fútbol playa, la acera que separa los 2 espacios se encuentra demasiado elevada, lo que conlleva a riesgo de accidentes.
- ② Entrada de agua lateral en el frontón grande cuando llueve.
- ③ Frontón grande necesita una reparación por las grietas y una mano de pintura.
- ④ Zonas hundidas en el suelo de la pista de tenis I.
- ⑤ Necesidad de licencia de actividades clasificadas en toda la instalación.
- ⑥ Necesidad de mejora y regoma de los bares de la instalación.
- ⑦ Actuación en la zona de los avernos, mover arena para la temporada de verano.
- ⑧ Revisión y reparación del vaso de enseñanza, pierde agua y tiene grietas.
- ⑨ Acondicionamiento de los vasos de agua, para el verano.
- ⑩ Sustitución de las bombillas fundidas en la entrada a la instalación.

COPELLA a 29 de ENERO de 2021.

EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

EL RESPONSABLE /GESTOR DE LA  
INSTALACIÓN

(firma)

D./Dña: SHEILA PÉREZ GÓMEZ

DNI:

Cargo: TEC. DEPORTIVA MUNICIPAL

(firma)

D./Dña:

DNI:

Cargo: