



## INFORMACIÓN AL USUARIO

¿Tiene la instalación deportiva instalada, en lugar preferente y perfectamente visible de la instalación, información referente a:

1. La enumeración de los riesgos que pueden derivarse del uso incorrecto de la instalación y del equipamiento deportivo?

<input checked="" type="radio"/>	SI
<input type="radio"/>	NO

2. El procedimiento de denuncia de las deficiencias que se se observen en la instalación y en los equipamientos, así como de los accidentes que se produzcan en la instalación?

<input checked="" type="radio"/>	SI
<input type="radio"/>	NO

## OBSERVACIONES EN CUANTO A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN

La revisión de estos espacios se realiza con la presencia del jefe de la brigada municipal Javier Segura y se detectan las siguientes deficiencias:

- ① Reparar grietas del cemento en la "seta verde", poner protectores al rededor de la "seta verde".
- ② Arreglar grifo de la fuente del patio.
- ③ Cambiar y realizar un mantenimiento en la zona de los columpios, ya que la madera se encuentra con un mal mantenimiento.

CORELLA ..... a 29 de ENERO ..... de 2021 .....

EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

EL RESPONSABLE /GESTOR DE LA  
INSTALACIÓN

(firma)

D./Dña: SHEILA PÉREZ GÓMEZ

DNI:

Cargo: TEC. DEPORTIVA MUNICIPAL

(firma)

D./Dña:

DNI:

Cargo: