

INFORMACION AL USUARIO

¿Tiene la instalación deportiva instalada, en lugar preferente y perfectamente visible de la instalación, información referente a:

1. La enumeración de los riesgos que pueden derivarse del uso incorrecto de la instalación y del equipamiento deportivo?	<input checked="" type="radio"/> SI
	<input type="radio"/> NO
2. El procedimiento de denuncia de las deficiencias que se se observen en la instalación y en los equipamientos, así como de los accidentes que se produzcan en la instalación?	<input checked="" type="radio"/> SI
	<input type="radio"/> NO

OBSERVACIONES EN CUANTO A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN

La revisión de seguridad correspondiente al presente documento se realiza el 29 de Enero de 2021 en presencia del Conserje instalación (Daniel).

Las deficiencias detectadas son:

- ① La salida de emergencias que corresponde a la zona de caldera, se observa una dificultad al abrirla, además hay unos cerrojos puestos.
- ② Puertas de acceso a la sala de musculación y vestuarios, se encuentran mal posicionadas, es decir se abren hacia dentro del gimnasio y sin barra antipánico lo que dificulta la evacuación.
- ③ Sustitución de algunas de las bombilla de la entrada se encuentran gundidas.
- ④ Es necesario realizar un mantenimiento general y aclimatar los vestuarios, puesto que han estado cerrados debido a las medidas extraordinarias tomadas por la pandemia.
- ⑤ En la puerta que corresponde al boulder, el panel de abajo se encuentra desenchufado.
- ⑥ Se observa alguna gotera, en el techo correspondiente a la pista polideportiva.

CORELLA a 29 de ENERO de 2021

EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

EL RESPONSABLE /GESTOR DE LA INSTALACIÓN

(firma)

D./Dña: SHEILA PÉREZ GÓMEZ

DNI:

Cargo: TEC. DEPORTIVA MUNICIPAL

(firma)

D./Dña:

DNI:

Cargo: