



## INFORMACIÓN AL USUARIO

¿Tiene la instalación deportiva instalada, en lugar preferente y perfectamente visible de la instalación, información referente a:

1. La enumeración de los riesgos que pueden derivarse del uso incorrecto de la instalación y del equipamiento deportivo?	<input checked="" type="radio"/> SI
	<input type="radio"/> NO
2. El procedimiento de denuncia de las deficiencias que se observen en la instalación y en los equipamientos, así como de los accidentes que se produzcan en la instalación?	<input checked="" type="radio"/> SI
	<input type="radio"/> NO

## OBSERVACIONES EN CUANTO A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN

La revisión de este espacio deportivo se realiza en presencia del jefe de la brigada municipal Javier Serna y se detecta los siguientes aspectos:

- ① Baño de mujeres: se encuentra la cisterna rota.
- ② Mantenimiento de la línea de cristales altos de la pista, gachada, sobre las puertas de cristales. Supone un gran riesgo para los usuarios. Este aspecto ya se recoge en actas anteriores y es necesario realizar una actuación.
- ③ Se detectan la presencia de numerosas goteras en el cubierto de la pista, es necesario realizar una reparación, porque las goteras repercuten en el estado del suelo de la pista. Este aspecto ya se recoge en actas anteriores.
- ④ Es necesario revisar los tornillos y sujeciones de las espalderas.
- ⑤ Saneamiento y pintura de las paredes de la pista polivalente.

CORELLA a 17 de ENERO de 2022

EL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

EL RESPONSABLE /GESTOR DE LA  
INSTALACIÓN

(firma)  
D./Dña:  
DNI:  
Cargo:

(firma)  
D./Dña: SHEILA PEREZ GOMEZ  
DNI:  
Cargo: TEC. DEPORTE MUNICIPAL